



Renault Mégane

VIN: VF1BZNA0651295554

Diesel

2014



Generat pe 21.08.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 178.399 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Siguranță

✓ Nu s-au găsit probleme

Rating de siguranță: 4 din 5 stele.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 104 g/km.

Expunere la dezastre naturale

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție

**Demo**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

**Vehicul pentru școala de șoferi**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

**Nu s-au găsit probleme**

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

**Notă**Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:

**Căutat drept furat**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

**Furat în trecut**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România



Italia



Cehia



Slovenia



Ungaria



Suedia



Canada




Danemarca

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

**Notă**

- Ultimul kilometraj cunoscut: 178.399 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 197.755 km
- 18 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
07.2014	11 km
04.2017	31.903 km
05.2017	47.552 km
07.2017	48.420 km
04.2018	62.879 km
02.2019	77.008 km
06.2019	79.168 km
11.2019	93.568 km
10.2020	111.309 km

Înregistrările odometrului	
02.2021	114.480 km
08.2021	125.328 km
08.2022	140.085 km
02.2023	146.355 km
04.2023	149.040 km
07.2023	153.811 km
07.2024	168.133 km
07.2024	170.298 km
02.2025	178.399 km

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 02.2025



Franța

A trecut cu succes inspecția

tehnică

Valabil până la 02.2027



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 32.324 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Renault Mégane 2014

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

29.091 RON

Prețul mediu

32.324 RON

Cel mai mare preț

35.556 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **104 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Renault



Model
Mégane



Descriere
**Megane 3 / Scenic 3
(X95)**

	Tip caroserie Hatchback		An de fabricație 2014		Capacitate cilindrică 1,6 l
	Putere motor 96 kW (129 cp)		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Manuală
	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)		Culoare Negru		Nr. uși 5
	Nr. viteze 6		Nr. locuri 5		Categorie M1

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ADDITIONAL HEADLIGHTS	FOG LIGHTS (PROJAB)	ADDITIONAL SENSING INFORMATION	COMPLEMENTARY OBJECT (SAND58)
❖ Faruri de ceață incluse		❖ Obiect complementar	
ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS	HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH)	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
❖ Centuri de siguranță reglabile pe înălțime		❖ Echipat cu ABS	
ANTI-THEFT DEVICES	WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE (SDPCLV)	AUDIO-VISUAL	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN484)
❖ Nu este instalat niciun dispozitiv antifurt specific		❖ Componentă audiovizuală suplimentară	
BRAKE CALIPER	CALIPER TYPE 1 (ETRP01)	BRAKING ASSISTANCE	BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE)
❖ Caliper tip 1		❖ Sistem de frânare de urgență de tip booster	
CENTER CONSOLE	FIXED CENTRE CONSOLE WITH (CSRAFX)	CHASSIS TYPE	COMPLEMENTARY OBJECT (SAN818)
❖ Are o consolă centrală fixă		❖ Componentă suplimentară a șasiului	
CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY	WO CLIMAT CONST WARM COUN (SSCCPC)	COMMERCIAL EVENT	RIGHT CONTENT 1 (RGCNT1)
❖ Nu este proiectat pentru condiții de climă caldă		❖ Conținutul potrivit 1 pentru evenimentul comercial	
COMMERCIAL EVENT 1	COMMERCIAL EVENT (PRUPT)	COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3	COMPLEMENTARY OBJECT (SANF78)
❖ Caracteristica evenimentului comercial		❖ Obiect complementar suplimentar	

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL
VERSION (VNOR)

✦ Versiunea comercială de bază

COUNTER UNIT KILOMETRES (KM)
✦ Kilometri

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO
(SAN613)
✦ Versiune vehicul fără adaptări specifice

DETECTOR SAFETY WITH DETECTOR SAFETY (AVTSEC)
✦ Include detector de siguranță pentru securitate sporită (AVTSEC)

DUST PROTECTION WITHOUT DUST KIT (SKTPOU)
✦ Nu include un kit de protecție împotriva prafului

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING ELECTRIC DOOR
LOCKING (CPE)
✦ Sistem electric de blocare a ușilor

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN WITHOUT CALL
FONCTION (SSCALL)
✦ Fără funcție de apel de urgență

EXTERIOR ACCESSORIES WITHOUT EXTERIOR ACCESSOR
(SACEXT)
✦ Fără accesorii exterioare

FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR PROXIMITY RADAR 01
(RDAR01)
✦ Radar de proximitate 01

FRONT SEAT TYPE FRONT SEAT TYPE N 03 (SGAV03)
✦ Tip scaun față N 03

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT5 WO COMMERCIAL
VERSION 1 (SVECO)

✦ Versiunea comercială 1 nu este inclusă

COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL
LEGISLATION TECHNICAL REG: GERMANY (TLALLE)
✦ Reglementările tehnice sunt stabilite în conformitate cu
standardele germane.

DAYTIME RUNNING LIGHTS WITHOUT DAYTIME RUNNING
LIGHTS (SRUNLI)
✦ Acest vehicul nu are lumini de zi

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE 433 MHZ
NORMAL DOOR OPENI (SOP02C)
✦ 433 MHz prin deschidere

ELECTRIC VEHICLE OR MOTOR FUNCT CONTEXT
CRITERIOM (SAN417)
✦ Criterii de funcționare a vehiculelor sau motoarelor
electrice

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM DIRECT STAB CON HILL
ASST (ESPHSA)
✦ Control direct al stabilității cu asistență la urcare

ENGINE PRODUCTION PLANT (C) PLANT PROD (APV002_C)
✦ Codul fabricii de producție a motorului: APV002_C

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS DOOR MIRRORS 03 (RET03)
✦ Oglinzi retrovizoare 03

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN ISOFIX SEAT
(ISOFIX)
✦ Scaun compatibil ISOFIX

FRONT SIDE AIRBAG FRONT SIDE AIRBAG + HEAD
(ABLAVI)
✦ Airbaguri laterale față cu protecție pentru cap

GEAR SHIFT INDICATOR COMPLEMENTARY OBJECT
(SANE84)

Indicator complementar de schimbare a vitezelor

HARNESS MODULAR MANAGEMENT1 MODULAR
MANAGEMENT A 483 (GMA483)

Management modular A 483 (GMA483)

HARNESS MODULAR MANAGEMENT3 GESTION MODULAIRE
CA (GMC315)

Managementul CA modular (GMC315)

HEADLIGHT WASHER WITHOUT HEADLIGHT-WASHER
(SLAVPH)

Fără sistem de spălare a farurilor

INTERIOR COLOUR STYLING INTERIOR HARMONY 01
(HARM01)

Armonie interioară 01

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING
SHEET (X952BI)

Foaia de trasare a modelului pentru procesul de fabricație este desemnată ca MODEL ROUTING SHEET (X952BI).

LIGHTING GROUND FRONT+REAR LIGHTG GROUND
(ECCVVR)

Iluminat la sol pentru față și spate

LUGGAGE RETAINING DEVICE WITHOUT A NET FOR
HOLDING LUGGAGE (SFIRBA)

Fără plasă pentru bagaje

MANAGEMENT FLEET PROFESSIONAL COMPLEMENTARY
OBJECT (SAND88)

Componentă profesională de gestionare a flotei

MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO WITHOUT
PRESTATION (SSPRSI)

Absența beneficiului specific

GEARBOX PRODUCTION PLANT (A) CACIA (PORTUGAL)
(APV003_A)

Instalație de producție pentru cutii de viteze

HARNESS MODULAR MANAGEMENT2 MODULAR
MANAGEMENT B 188 (GMB188)

Utilizează managementul modular B 188 pentru hamuri

HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT MANUALADJUSTMENT
OF HEADL (RGSITM)

Reglare manuală pentru fasciculul farurilor

INSTRUMENT PANELS INSTRUMENT PANEL 01 (TBOR01)

Designul și aspectul panoului de bord.

INTERNAL NAME NO NAME (SSAPEL)

Nu există o denumire internă specifică atribuită

LEVEL OF NAVIGATION AID LEVEL 3 TYPE 3 NAVIGATION
(NAV3G3)

Nivel 3 Asistență la navigație de tip 3

LUGGAGE BOX W/O LUGGAGE BOX (SRANCF)

Nu sunt incluse cutii specifice pentru bagaje

MAKE OF TYRES TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

Marca de anvelope nemarcată

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC546)

Versiune comercială

MISCELLANEOUS BENEFITS QUATRO SPORT BOSE EQUIP
PACK 01 (PRBOS1)

Pachet de echipamente Sport Bose 01

MISCELLANEOUS BENEFITS SEPT WITHOUT PRESTATION (SPRSEP)

✦ Absența beneficiului specific

MISCELLANEOUS BENEFITS TER WITHOUT SERVICE TER (SPRTER)

✦ Absența beneficiilor de serviciu

MISCELLANEOUS ELEVEN COMPLEMENTARY OBJECT (SANE76)

✦ Obiect complementar suplimentar

ON-BOARD WARRANTY/SERVICES WO ON BOARD DOCUMENTATION (SSCEDC)

✦ Fără documentație la bord

PARKING BRAKE TYPE ELECTRICAL PARKING BRAKE (FPASS)

✦ Frână de parcare electrică

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT THERMIC CONSTRAINTCOMPART (THABT6)

✦ Constrângere termică pentru compartimentul pasagerilor (THABT6)

PERSONALIZATION INT TYPE G COMPLEMENTARY OBJECT (SANF14)

✦ Componentă de personalizare tip G

PERSONALIZATION TYPE R COMPLEMENTARY OBJECT (SANF32)

✦ Tip obiect personalizare R

REAR CENTRE SEATBELT 3-POINT CENTRE SEATBELT (CMAR3P)

✦ Centură de siguranță centrală în 3 puncte

REAR SCREEN BLIND WITHOUT REAR BLIND (SRIDAR)

✦ Ecranul nu este blindat în spate

MISCELLANEOUS BENEFITS SIXT WITHOUT PRESTATION (SSPRLU)

✦ Nu sunt incluse prestații specifice

MISCELLANEOUS DIX PIERCED PRESTATION (PRPERF)

✦ Provizion pentru beneficii pierdute

NAVIGATION MAP MAPPING SUPERIOR (MAPSUP)

✦ Sistem superior de cartografiere

OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE WITHOUT EXCESS SPEED HORN (SASURV)

✦ Fără claxon de viteză excesivă

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE REGULATED AIR CONDITIONIN (CAREG)

✦ Aer condiționat reglementat

PERSONALIZATION EXT TYPE A COMPLEMENTARY OBJECT (SANF02)

✦ Obiect complementar pentru personalizare externă

PERSONALIZATION TYPE N COMPLEMENTARY OBJECT (SANF26)

✦ Tipul obiectului de personalizare N

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY OBJECT (SAN593)

✦ Obiect complementar

REAR HEADREST TYPE FULL REAR HEAD RESTRAINTS (ATARPH)

✦ Tetiere spate complete

REAR SEAT TYPE REAR BENCH SEAT FUNCTIONA (FBANAR)

✦ Banchetă spate funcțională

REAR WINDOW HEATED REAR SCREEN (LAC)

✦✦ Ecran spate încălzit

ROAD SEVERITY TYPE OF ROAD STANDARD (TRNOR)

✦✦ Tip de drum standard

ROOM LIGHTING WITHOUT LIGHT SPOT (SANSPO)

✦✦ Nu există un punct luminos specific în cameră

SEAT COVERS MIX FAB/LEATH 14 (TICU14)

✦✦ Combinație de țesătură și piele pentru husele scaunelor

SEAT TRIMS VELVET CLOTH (DRA)

✦✦ tapițerie din catifea pentru scaune

SMOKER'S ACCESSORIES WITHOUT SMOKER ACCESSORIE (SANACF)

✦✦ Nu sunt incluse accesorii pentru fumători

SPECIAL BUILD (FACTORY) SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

✦✦ Vehicul de producție standard fără modificări speciale

STARTUP CRITERIA COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58Y)

✦✦ Obiect complementar

STEERING WHEEL MATERIAL LEATHER STEERING WHEEL (VLCUIR)

✦✦ Volan din piele

STORAGE FOR ACCESSORIES CONTEXT CRITERIOM (SANA49)

✦✦ Depozitare pentru accesorii pe baza unor criterii specifice

TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE) ENVIRONNEMENTAL CONSTRAIN (CEE1)

✦✦ Pachete tehnice legate de constrângerile de mediu

REAR WINDOWDOWN CONTROL ANTI-PINCHING PULSED (LVARIP)

✦✦ Funcție de control pentru geamurile din spate

ROOF RACK/BARS NO ROOF BARS (SBARTO)

✦✦ Nu sunt incluse bare de acoperiș

ROUTING SHEETS COUNTRY GERMANY (ALLE)

✦✦ Vehicul proiectat pentru a fi utilizat în Germania

SEAT HEATER AND COOLER NON-HEATED SEAT (SGSCHA)

✦✦ Opțiune de scaun neîncălzit

SEATS: 3RD ROW 0 SEAT - THIRD ROW SEATS (OP3RAN)

✦✦ Nu include scaune pe rândul al treilea

SPARE WHEEL NORMAL SPARE (RSNORM)

✦✦ Roată de rezervă normală inclusă

SPORT PACKAGE SUPPLEMENT WITHOUT SPORT EQUIPMENT P (SSCPKS)

✦✦ Absența pachetului de echipamente sportive

STATIONARY HEATING SYSTEM COMPLEMENTARY OBJECT (SAN554)

✦✦ Sistem de încălzire pentru uz staționar

STEERING WHEEL POSITION LEFT (DG)

✦✦ Volan pe partea stângă

STRIPPING WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

✦✦ Funcție de design fără decapare

TECHNICAL EVOLUTION COMPLEMENTARY OBJECT (SANG02)

✦✦ Obiect complementar

TELEMATIC SYST FOR CUSTOMER INCI W/O TELEMATIC
SYSTEM INC (SSTINC)

Fără sistem telematic inclus

TRAVEL INFORMATION COMPLEMENTARY OBJECT
(SANE12)

Componentă suplimentară privind informațiile de călătorie

TYPE OF CLIMATE TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

Conceput pentru condiții climatice temperate

TYPE OF HOOPS + TARPAULIN WITHOUT ROLL BAR
(SSARCE)

Fără tip roll bar și prelată

TYPE OF TIRES COMPLEMENTARY OBJECT (SAN504)

Obiect complementar

TYRE PRESSURE DETECTION WITHOUT TYRE PRESSURE
DET (SDPRPN)

Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope nu este inclus

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION TCU VER 0 GEN 1
(TCU0G1)

Funcție de conectivitate - TCU versiunea 0 Generation 1

VARIOUS ADDITIONAL FEATURES SAFETY EQUIPMENT
PACK 2 (PRESE2)

Pachet de echipamente de siguranță 2 cu caracteristici suplimentare

VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO
(SANCML)

Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul

VENTILATION FLAP WITHOUT REAR SEATS FOOTWELL AIR
VENT (SSAERA)

Nu are gură de aerisire la nivelul picioarelor scaunului din spate

TOPPED BY TIRES COMPLEMENTARY OBJECT (SAN470)

Informații suplimentare privind obiectul complementar

TURN SIGNAL LAMP INDICATORS WITH SIDE REPE
(AVREPL)

Indicatoare cu repetitoare laterale

TYPE OF HEADLIGHTS WITHOUT DISCHARGE LAMPS
(SLDECH)

Faruri fără lămpi cu descărcare

TYPE OF SHOCK ABSORBERS CONTEXT CRITERIOM
(SAN285)

Utilizează criterii specifice pentru amortizoare

TYPES OF RADIOS RADIO 38A (RAD38A)

Echipament radio tip 38A

UNDERBODY PROTECTION WO ANTIGRIT PROTECTION
(SKTGRV)

Lipsă de protecție antigrindină

UTILITY ADAPTATION COVER WITHOUT ADAPTATION
(SAN164)

Fără capac de adaptare

VARIOUS FUNCTIONS WITHOUT PRODUCT EQUIPMENT
(SSPTPR)

Nu există echipamente specifice pentru produse

VEHICLE PRODUCTION PLANT (E) PLANT PROD (APV001_E)

Vehiculul este produs în uzina de producție APV001_E

WATER PROTECTION WO RAIN FORD RIVER KIT (SKTPGR)

Nu este echipat cu protecție împotriva ploii sau a râului Ford

WHEEL DISC PROTECTION WITHOUT PROTECTIVE REAR B (SPRODI)

❖ Fără disc de protecție pentru roata din spate

WHEELS RIMS DIFFERENT WHEEL 24 (RDIF24)

❖ Set diferit de roți și jante

WINDOW TINT ATHERMAL SIDE AND REAR WI (VATLAR)

❖ Tentă termică pe geamurile laterale și spate

WIPER START-UP TYPE AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN WIPER (ALEVA)

❖ Sistem automat de lumini și ștergătoare de parbriz

WHEEL RIM TYPE 17 ALUMINIUM WHEEL RIMS 1 (RALU17)

❖ Jante din aluminiu de 17 inch

WIND DEFLECTOR NET W/O WIND DEFLECTOR NET (SAREMA)

❖ Absența plasei deflectoare de vânt

WINDSCREEN TINT NON ATHERMAL WINDSCREEN (PBNATH)

❖ Nuanță non-termică pe parbriz

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Sugestia carVertical

Acest vehicul îndeplinește ratingul standard de siguranță. Este indicat să verifici dacă toate caracteristicile de siguranță sunt în stare bună de funcționare.

Rating de siguranță



Siguranță de 4 stele

Performanță generală bună la protecția împotriva accidentelor și peste tot; poate fi prezentă tehnologie extra de evitare a accidentelor



83% Ocupant adult



78% Copil ocupant



60% Utilizatori vulnerabili ai drumurilor



56% Asistență de siguranță

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

07.2014 🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

08.2014 🇫🇷 Franța

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

02.2019 🇫🇷 Franța

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

02.2021 🇫🇷 Franța

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

02.2023 🇫🇷 Franța

A picat o inspecție tehnică ⚠️

O inspecție tehnică (ITP) eșuată a fost înregistrată într-o țară (sau stat) indicată. La aceeași categorie se încadrează și testele de noxe picate.

04.2023 🇫🇷 Franța

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

02.2025 🇫🇷 Franța

A picat o inspecție tehnică ⚠️

O inspecție tehnică (ITP) eșuată a fost înregistrată într-o țară (sau stat) indicată. La aceeași categorie se încadrează și testele de noxe picate.

02.2025 🇫🇷 Franța

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



08.2025



România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 18.08.2025

Până la: 17.09.2025



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul