




Volkswagen Golf

VIN: WVWZZZ1KZAP124271

Diesel

Generat pe 03.08.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 233.157 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 126 g/km.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **10 țări**:  +4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Cehia Italia Slovenia Ungaria Slovacia Statele Unite ale Americii Canada Suedia Danemarca


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 233.157 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 237.455 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

03.2010	11 km
06.2024	233.157 km

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 06.2024



Italia

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2026



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 24.868 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Volkswagen Golf

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

22.381 RON

Prețul mediu

24.868 RON

Cel mai mare preț

27.354 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **126 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Volkswagen		Model Golf		Descriere Golf
	Tip caroserie Hatchback		An model 2010		Capacitate cilindrică 2 l
	Putere motor 103 kW (138 cp)		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Manuală
	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)		Nr. uși 4		Amplasarea volanului Volan pe stânga
	Nr. cilindri 4		Nr. locuri 5		Emisii CO2 126 g/km

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0A2 4 DOORS	0AD FRONT STABILIZER
4 uși echipate	Componentă stabilizator față
0BD REAR STABILIZER	0EN INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION MQ 350 -- VEHICLE COMPONENTS --
Stabilizator spate inclus	Diferențiere de instalare pentru transmisia MQ 350
0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE	0FG MOSEL MANUFACTURING SEQUENCE
Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel	Secvența de fabricație specifică regiunii Mosel
0HA VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 1K0/5K0	0KA WITHOUT DECALS AND EMBLEMS
Vehiculul este încadrat în clasa 1K0/5K0	Fără decalcomanii și embleme
0P1 REAR SIDE EXHAUST TAILPIPE	0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR
Țeava de eșapament laterală spate instalată	Covorașe față și spate
0VG INFORMATION KIT IN ITALIAN	0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES
Kitul de informații furnizat în limba italiană	Zone climatice standard configurate
0YC WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	1AT ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
Interval de greutate 3 control al instalației	Controlul electronic al stabilității (ESC)
1D0 WITHOUT TRAILER HITCH	1DG NAMEPLATE SET "TDI"
Fără cârlig de remorcă	Set de plăcuțe indicând motorul TDI

1E0 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER

✦ Nu este inclusă nicio canistră de cărbune activ

1G6 SPACE-SAVING SPARE WHEEL

✦ Echipat cu o roată de rezervă care economisește spațiu

1KD DISK BRAKES IN REAR

✦ Frâne cu disc spate

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Seturi de jante aliaj incluse

1Q0 WITHOUT MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL

✦ Amortizor fără masă pentru volan

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1W2 GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

✦ Sistemul de răcire al compartimentului pentru mănuși

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

✦ Fără "Drive Select"

2KY LABELS/PLATES IN ITALIAN, SPANISH AND PORTUGUESE

✦ Etichete și plăcuțe furnizate în italiană, spaniolă și portugheză

2PP LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL

✦ Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1**PASSENGER VEHICLE**

✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1JA REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

✦ Absorbție de bază a șocurilor spate Versiunea 1

1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

1PF STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Șuruburi standard pentru roți utilizate

1S1 TOOL KIT AND JACK

✦ Trusă de scule și cric

1T0 WITHOUT FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

✦ Fără trusă de prim ajutor și triunghi de avertizare

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Configurație tracțiune față

1ZE DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

✦ Frâne pe disc față cu acoperire GEOMET D

2G5 FILLER NECK MODULE 1 WITHOUT INSERT

✦ Gât de umplere modul 1 fără inserție

2JD SPORTS BUMPERS

✦ Bare de protecție sport pentru un aspect sportiv sport

2LD FUEL TANK WITHOUT DIFFERENTIATION OF SPECIAL MATERIAL TREATMENT (FLUORINATION/CO-EXTRUSION)

✦ Rezervor de combustibil normal fără tratament special al materialului

2UA STANDARD DESIGN

✦ Design standard

3B4 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

✦ Ancoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii ISOFIX

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

- Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

- Fără inserție pe acoperiș furnizată

3J1 HEIGHT-ADJUSTABLE HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS

- Suporturi de cap reglabile pe înălțime pentru scaunele din față

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

- Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

- Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil împărțit și cotieră centrală

3SG SPORTS COMFORT SEAT, FRONT, RIGHT

- Scaun sport confort pentru pasagerul din față

3TG SPORTS COMFORT SEAT IN FRONT, LEFT

- Scaun confort sport pentru șofer

3X0 WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH

- Nu este inclusă trapa Load-Through

4A0 WITHOUT SEAT HEATER

- Fără încălzire a scaunului

4E0 TAILGATE/TRUNK LID UNLOCKING FROM OUTSIDE

- Deschiderea hayonului/capacului portbagajului din exterior

4K3 RADIO REMOTE CONTROLLED CENTRAL LOCKING OPERATED FROM INSIDE AND SAFELOCK

- Sistem de închidere centralizată cu telecomandă radio și funcție safelock

4L2 DIMMING BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR

- Oglindă retrovizoare interioară cu iluminare intermitentă

3CA WITHOUT PARTITION

- Fără perete despărțitor

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

- Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3K0 WITHOUT SAFETY HEAD RESTRAINT SYSTEM

- Nu există sistem de siguranță pentru susținerea capului

3M0 WITHOUT SPECIAL MEASURES

- Fără măsuri speciale

3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

- Centuri de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator și reglare pe înălțime

3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

- Suporturi de cap spate - trei incluse

3U1 FOLDING TRUNK COVER

- Capac pliabil pentru portbagaj

3ZB 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

- Centuri de siguranță în 3 puncte pentru spate exterior

4AF DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC

- Ușă și panou decorativ lateral realizate din folie de spumă și țesătură

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

- Parbriz din sticlă termoizolantă

4KC SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS

- Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4P0 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1

- Modul tip 1 pentru panoul de podea din spate inclus.

4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION

ANDCIRCUIT BREAKER

✦ Geamuri electrice cu operare confort și întrerupător de circuit

4TD RIGHT VANITY MIRROR ILLUMINATED

✦ Oglindă de vanitate dreaptă iluminată

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE

AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față cu airbag pentru genunchi și funcție de dezactivare

5A7 COMFORT TRUNK LINING WITH SERVICE LID/ COVER

✦ Căptușeală portbagaj confort cu capac de serviciu

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION)

WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦ Oglindă exterioară dreaptă, convexă

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Fără stingător de incendiu

6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE

GUARD)

✦ Fără protecții laterale suplimentare pentru caroserie (Stone Guard)

6KC RADIATOR GRILLE

✦ Dispune de o grilă distinctă a radiatorului

6PC HAND BRAKE LEVER HANDLE IN LEATHER

✦ Mâner din piele pentru maneta frânei de mână

6T0 WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

✦ Nu există lumină interioară în spațiul pentru picioare

6XN EXTERIOR MIRRORS: POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY

HEATED

✦ Oglinzile exterioare sunt reglabile electric și încălzite

4SD VANITY MIRROR, LEFT, ILLUMINATED

✦ Oglinda de toaletă din stânga este iluminată.

4U5 LUGGAGE POCKETS ON BACKREST

✦ Buzunare pentru bagaje pe spătar

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J0 WITHOUT REAR SPOILER

✦ Fără spoiler spate

5MJ DECORATIVE INSERTS

✦ Include inserții decorative

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦ Oglindă exterioară stângă: Asferică

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Brațieră centrală față instalată

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND

VARIOUS ADD-ON PARTS

✦ Carcase de oglinzi exterioare în culoarea caroseriei și piese suplimentare

6P1 REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din spate conform ECE

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

6W1 FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)

✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față (mare)

7A0 WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER

✦ Nu include schimbător sau player CD

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7L3 WITHOUT START/STOP SYSTEM WITHOUT REGENERATIVE BRAKING

✦ Fără sistem start/stop și frânare regenerativă

7MG EMISSION STANDARD EU5

✦ Conformitate cu standardele de emisii Euro 5.

7PA PLATFORM GROUP CLASS 1

✦ Grup platformă clasa 1

7QA WITHOUT CD/DVD FOR NAVIGATION

✦ Fără CD/DVD pentru navigație

7X0 WITHOUT PARK DISTANCE CONTROL

✦ Nu este prezentă funcția de control al distanței de parcare

8BG TWIN-HEADLAMPS FOR DRIVING ON THE RIGHT, WITH INTEGRATED HIGH BEAM

✦ Vehiculul este echipat cu faruri duble concepute pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului, cu funcție integrată pentru faza lungă

8K1 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS

✦ Faruri de zi separate instalate

8N4 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH POTENTIOMETER (FOUR SPEEDS)

✦ Ștergător de parbriz cu control în patru trepte

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

✦ 8 difuzoare (pasive)

8SD TAIL LAMP ASSEMBLY W/ RED COLORED LENS

✦ Ansamblu lampă spate cu lentilă de culoare roșie

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

✦ Priză de 12 volți în portbagaj

7K0 WITHOUT DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Fără sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7M5 WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE

✦ Nu se aplică folie protectoare pentru placa de zgârieturi

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

✦ Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din față

7Q0 WITHOUT NAVIGATION DEVICE

✦ Fără dispozitiv de navigație

7R3 SIDE TURN SIGNALS (WHITE)

✦ Indicatoare de direcție laterale albe

8AE RADIO "RCD310 MP3"

✦ Radio model RCD310 cu suport MP3

8GU ALTERNATOR 140 A

✦ 140 A Alternator Installed

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦ Sistem de ștergere și spălare a geamului spate cu control intermitent

8Q4 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT WITH CORNERING LIGHT

✦ Funcție de reglare a gamei farurilor care include lumini de viraj pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul condusului pe timp de noapte sau în viraje

8S4 TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR

✦ Două lumini de lectură în față, două în spate

8T2 CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS) ELECTRONIC

✦ Sistem electronic de control al vitezei de croazieră

8TC REAR FOG LAMP FOR DRIVING ON THE RIGHT

✦ Lampă de ceață spate pentru conducerea pe dreapta

8WD INTEGRATED FRONT FOG LAMPS

✦ Faruri de ceață față integrate perfect în design pentru o vizibilitate îmbunătățită

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Corn cu două tonuri inclus

8ZH ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"

✦ Antenă pentru recepție AM/FM

**9D0 WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO
INSTALLATION**

✦ Nu există pregătire pentru instalarea radioului cu două căi

**9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING
HEATER**

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9Q5 MULTI-FUNCTION DISPLAY WITH CONTROL

✦ Afișaj multifuncțional cu funcție de control

9TC ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)

✦ Reflectoare suplimentare în zona ușii

9W0 WITHOUT CAR PHONE PREPARATION/ INSTALLATION

✦ Fără pregătire/instalație a telefonului auto

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

**B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC
BUILDING REGULATION**

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C33 OPERATING PERMIT, ALTERATION

✦ Autorizație pentru modificări

8W0 WITHOUT WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Nu există indicator al nivelului lichidului de spălare

8X0 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Fără sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

**9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-
FREE**

✦ Climatronic cu control al presiunii de impact și fără CFC

9JB SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR

✦ Pachet pentru fumători

9P3 BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

✦ Controlul centurii cu cataramă electrică

9T0 WITHOUT HEATED WASHER NOZZLES

✦ Fără duze de spălare încălzite

9U1 BRAKE PAD WEAR INDICATOR

✦ Indicator de uzură a plăcuțelor de frână

9WL JACK FOR EXTERNAL AUDIO SOURCE

✦ Jack prevăzut pentru conectarea sursei audio externe

A8F SPORTS EQUIPMENT

✦ Echipament sportiv

**B14 TYPE APPROVAL COUNTRY ITALY (SAN MARINO, VATICAN
CITY)**

✦ Țara de omologare de tip a vehiculului este Italia (inclusiv San Marino și Orașul Vatican)

C5C ALLOY WHEELS 6.5J X 16

✦ Jante din aliaj de 16 inch

D91 4-CYL.TURBO DIESEL ENG.2.0 L/103 KW (4V)TDI

COMMON RAIL; BASE ENGINE IS

TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5

✦ Motor turbo diesel cu 4 cilindri de 2.0L cu o putere de 103 kW

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Fără instalare personalizată

G0K 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION

✦ Transmisie manuală cu 6 trepte

HH7 TIRES 205/55 R16 91V

✦ Anvelope de înaltă performanță 205/55 R16 cu rating de viteză de 91V

K8G HATCHBACK

✦ Hatchback

L13 SUSPENSION RANGE 13 INSTALLATION CONTROL ONLY,
NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Gama de suspensie 13 numai cu control al instalației, fără prevedere a cerințelor

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦ Prolungirea intervalului de service activată

QN0 WITHOUT DRAWERS UNDER FRONT SEATS

✦ Fără sertare sub scaunele din față

QV0 WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

✦ Fără recepție TV/recepție radio digitală

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Ediție standard, fără versiune specială

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦ Acoperire cu vopsea standard

G07 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Absorbție a șocurilor în față

GP1 VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

J0N BATTERY 330 A (61 AH)

✦ Capacitatea bateriei 330 A (61 AH)

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

N0R SEAT TRIM COVERS IN

✦ Sunt incluse huse de tapiserie pentru scaune

QD1 NAMEPLATE FOR SALES NAME

✦ Plăcuța cu denumirea de vânzare aplicată pe vehicul

QJ3 CHROME PACKAGE (TYPE 2)

✦ Accente cromate elegante la exterior.

QR0 WITHOUT COMPASS/ROAD SIGN DISPLAY/ DYNAMIC
ROAD SIGN DISPLAY

✦ Excluce compasul, afișajul indicatoarelor rutiere și afișajul dinamic al indicatoarelor rutiere.

TL4 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 03L.L

✦ Motor diesel 2.0L cu 4 cilindri

UF0 WITHOUT ELECTRIC INTERFACE

✦ Nu include interfață electrică

UG0

WITHOUT HILL START ASSIST/HILL DESCENT

CONTROL/COMFORT DRIVING ASSIST

+

Fără asistență la pornirea în pantă, control al coborării în pantă sau asistență la condus confortabil

V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VK1

AIR DUCT, TYPE 1

Conductă de aer de tip 1

X4C

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ITALY

Subset de opțiuni de echipamente specifice adaptate pentru Italia

UM0

WITHOUT MARTEN REPELLER

+

Nu sunt instalate dispozitive de respingere a martorilor

VF0

STANDARD PEDAL CLUSTER

Grup de pedale standard

VL1

EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

Măsuri extinse de protecție a pietonilor

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

03.2010

Italia

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

04.2014

Italia

Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

06.2024

Italia

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

05.2025

Italia

Mașină radiată

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.

+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul